

平成22年 7月 2日

お得意様 各位

東洋通商株式会社

代表取締役 浅生幸則

ブーム旋回ベアリング固定用ボルトのゆるみ点検

平素は 格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
さて、皆様もご存知のことかと思いますが、過日IHI建機(株)製のポンプ車が圧送作業中、ブーム旋回ベアリング固定用ボルトが折損し、ブームが落下する事故が発生しました。
幸い人身事故には至りませんでした。このボルトのゆるみによる類似事故は 今回で3度目との事です。

この事故をうけまして、メーカーよりサービスニュースが発行されました。

* HPにアップしますので、別紙ニュースをご参照下さい。

当社としましては、このような事故を未然に防ぐ為に、下記の様に対応していきますので、ユーザー様におきましては 何卒 ご理解・ご協力の程 よろしく願いいたします。

記

1 早急なボルトのゆるみ点検 または交換工事のお願い

目視にて 判断出来ませんので、当方にて 検査いたします。
また、ボルトは疲労するものです。3年毎に全数の交換をお願いいたします。

2 特定自主検査において

今後 ご依頼いただきました特定自主検査については、トルクレンチを使用し、必ず ボルトのゆるみを点検いたします。

3 整備完了証明書の発行

ボルトのゆるみ点検または ボルトの交換修理を行ったコンクリートポンプ車につきましては、「整備完了証明書」を発行いたします。
ただし、整備完了証明が発行出来ないメーカーの機種もあります。

—以上—

詳しくは、担当者まで お問い合わせください。 電話 059(268)5620